

Figure D.1 — Illustration montrant l'installation inadéquate d'une boucle d'élingue sur un crochet de trop petit rayon.